

Zuhanó ellenállás: Az az alsó ellenállás érték, mely biztosítja a két szélső feszültség értéket, amikor a tesztfeszültség értéke 90% alá esik.

Teszt feszültség értéke	Zuhanó ellenállás
250V	1MΩ
500V	1MΩ
1000V	2MΩ
2500V	2MΩ
5000V	8MΩ

6. Mérés

6-1 Biztonsági megjegyzések

- 6-1-1 Szigetelési ellenállás mérése után győződjön meg róla, hogy a nagyfeszültségű töltés ki legyen sűtve a mérőeszközön az áramütés elkerülése érdekében.
- 6-1-2 Mérés közben ne érjen hozzá a mérés alatt lévő tárgyhoz vagy a bemenetekhez az áramütés elkerülése érdekében.
- 6-1-3 Mérés előtt győződjön meg róla, hogy a tápcsatlakozók ki legyenek húzva.
- 6-1-4 A mérést a szigetelési ellenállás mérési tartományában végezze el és soha ne érje külső feszültség, ellenkező esetben a műszer használhatatlanná válik.
- 6-1-5 Mérés előtt ellenőrizze a forgó váltókapcsoló és mérővezetékek helyzetét.
- 6-1-6 A magas feszültségű indítókapcsoló megnyomásakor 100~5000V közötti feszültség kerül az **L** és **E** bemenetekre, ezért ne érintse meg a mérés alatt lévő eszköz szigetetlen felületeit az áramütés elkerülése érdekében.

6-2 Váltóáramú feszültség (VAC) mérése

⚠ Soha ne mérjen 750VAC-nál nagyobb feszültséget.

6-2-1 Csatlakoztassa a piros mérővezetékét a **V~** bemenetbe és a fekete mérővezetékét a **COM** bemenetbe.

6-2-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót „750V~” állásba.

6-2-3 Csatlakoztassa a mérővezetéseket a mérendő készülék megfelelő pontjaihoz.

6-2-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

6-3 Szigetelési ellenállás mérése

6-3-1 Csatlakoztassa a nagy, szondás mérővezetékét az **L** bemenetbe, a csipeszes mérővezetékét az **E** bemenetbe és a vékony csipeszes, fekete mérővezetékét a **COM** bemenetbe.

6-3-2 A nagy csipeszes mérővezetékét csatlakoztassa a földeléshez. A nagy tűskés mérővezetékkel a mérendő eszköz egy pontjára vezetheti a nagyfeszültséget. A **COM** bemenetbe csatlakoztatott mérővezeték csíptesse a tesztelni kívánt eszköz burkolatához. Ez árnyékolásként fog szolgálni, megelőzve a szivárgást, mely befolyásolja a mért ellenállás értékét. Állítsa a forgó váltókapcsolót „**OFF**” állásba és csatlakoztassa a nagy csipeszes mérővezetékét a mérendő eszköz egy másik pontjára és a kis csipeszes mérővezetékét a mérendő eszköz burkolatához.

6-3-3 Állítsa a forgó váltókapcsolót a kívánt feszültségmérés állásba.

6-3-4 A „**TEST/STOP**” gomb megnyomásával indítsa a mérést. Mérés közben a „**HV**” jelző fény világít.

6-3-5 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

6-4 Adatrögzítés funkció

Bármely mérési módban a „**HOLD**” gomb megnyomása rögzíti az aktuálisan kijelzett értéket a képernyőn és a „**HOLD**” ikon megjelenik a kijelzőn. Kilépéshez nyomja meg a gombot újra.

6-5 Háttérfény funkció

Bármely mérési módban a „**LIGHT**” gomb megnyomásakor bekapcsol a kijelző háttérfénye, ami 10 másodperc után automatikusan kialszik.

7. Elemek cseréje

7-1 Állítsa a forgó váltókapcsolót „**OFF**” állásba.

7-2 Nyissa fel az elemtartó fedelét csavarhúzó segítségével.

7-3 Cserélje ki az elemeket újakra.

7-4 Rakja vissza az elemtartó fedelét és szorítsa rá a csavarokat.

Megjegyzés: Az elemeket mindig a helyi törvények és rendszabályok figyelembevételével dobja ki.

8. Karbantartás

- 8-1 Ne szerelje szét és ne használja a műszert, ha a burkolata nincs megfelelően rögzítve.
- 8-2 Ha a készülék hosszú ideig nincs használatban, rakja száraz, jól szellőző helyre.
- 8-3 Ne változtasson a műszer belső áramkörén, ezzel a műszer használhatóságát veszélyezteti.
- 8-4 Bármely probléma esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.

9. Tartozékok

- [1] Mérővezeték készlet: 1 db.
- [2] Felhasználói kézikönyv: 1 db.
- [3] 1,5V elem: 6 db.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester utca 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.