




T4ML

rev.0112

4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer



Felhasználói Kézikönyv



Eszköz Süllyesztett doboz Méretek


K-201/AL , K-202/AL , K6-201/AL	M	131 x 131 x 45 mm.
PE-295/1 AL , PE-295/2 AL	M	131 x 131 x 45 mm.
4110/AL , 4220/AL	CE610	125 x 140 x 56 mm.
4130/AL , 4140/AL , 4150/AL	CE615	125 x 220 x 56 mm.
4260/AL , 4280/AL , 4210/AL	CE615	125 x 220 x 56 mm.


Törje ki a perforált részt a doboz alján, majd fűzze át a kábeleket azon.




Stadio Plus kültéri egység esetén.


Válassza ki melyik irányban nyíljon a modul; ez a választás megkönnyíti a modul vezetékezését.
A nyitás iránya meghatározza azt a sarkot, ahová a megvezető csat kerül, mint ahogyan azt a kép is mutatja.








TRANSZFORMÁTOR TELEPÍTÉSE





VEZETÉK TÁBLÁZAT

Csatlakozási pontok	Távolság	
	100m.	300m.
0, I1, I2, ind, 5, C, 10, 10, P, P1	0,25mm ²	0,50mm ²
-, 3	0,50mm ²	1,00mm ²
~1, ~2, CV	1,00mm ²	2,50mm ²



- O Semmilyen működés nem tapasztalható
 - w Ellenőrizze a kimeneti tápfeszültséget a tápegység SEC sorkapcsain: 12 - 17VAC kell legyen a tápfeszültség. Amennyiben nincs meg, akkor mérje meg a tápegység üresjáratú feszültségét is. Amennyiben az így mért feszültség megfelelő, akkor valamelyik eszköz rövidzárban van. Ellenőrizze a tápegységhez csatlakoztatott eszközöket.
- O Gyenge a hangerősség.
 - w Állítsa be a hangerőt a 2. oldalon leírtak szerint. Amennyiben gerjed a rendszer, csökkentse a hangerő szintjét, addig, amíg a gerejedés megszűnik.
- O Ajtónyitó funkció nem működik.
 - w Kösse le a mágneszárat a hangmodulról és zárja rövidre a 'L' és a 'P' csatlakozási pontokat: ekkor a 'CV' és '2' csatlakozási pontokon 12VDC tápfeszültséget kell mérnie, ha ez megvan, ellenőrizze a mágneszárat és a vezetékeztést; szükség esetén cserélje ki a hangmodult.
- O Néhány egység nem fogadja a hívásokat, vagy a nyugtázási hang nem jön létre.
 - w Ellenőrizze, hogy a vezetékek, és a nyomógombok közös sorkapcsai megfelelően vannak-e csatlakoztatva, a hangmodul 'CP' sorkapcsához. (Stadio Plus kültéri egységek esetén).



1095 Budapest, Mester utca 34.

1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,

216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940

Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.golmar.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.